

Считыватель BioSmart WR-10 BLE

История изменений встроенного ПО

Версия 2.3

Список изменений:

- Реализовали отключение низкочастотного антенного тракта в случае, если работа с низкочастотными картами была отключена в настройках.

Версия 2.2

Список изменений:

- Реализовали звуковую и световую индикацию в режиме ожидания.
- Исправили ошибку, из-за которой происходило отключение считывателя при вычитывании или применении настроек с помощью приложения Biosmart Configurator.
- Исправили ошибку, из-за которой после вычитывания настроек со считывателя не происходила отправка данных на контроллер.
- Исправили ошибку, из-за которой при отключении режима «Исп. mifare для идентификации» не происходило считывание виртуальных карт Biosmart ID по NFC.

Версия 2.1

Список изменений:

- Исправлена ошибка, которая не позволяла включить режим шифрования данных для считывателей в веб-интерфейсе BioSmart KeyPass.

Версия 2.0

Список изменений:

- Реализовано шифрование при обмене данными по интерфейсу RS-485 (OSDP).
- Реализована смена OSDP-адреса по команде от контроллера BioSmart KeyPass.
- Исправлена световая и звуковая индикация при обновлении встроенного ПО считывателя.
- Исправлена ошибка чтения карты Mifare Classic при указании номера блока данных отличного от 1.
- Доработано обновление встроенного ПО считывателя по интерфейсу RS-485 (OSDP).
- Исправлена ошибка передачи неправильного номера RFID-карты на контроллер в режиме работы считывателя «UserId».
- Реализовано хранение ключей доступа в считывателе в зашифрованном виде.
- Исправлена ошибка идентификации по NFC при назначении ключа доступа в приложении Biosmart Configurator в разделе «BIOSMART ID НАСТРОЙКИ».
- Исправлена ошибка аппаратного сброса к заводским настройкам.
- Исправлена ошибка вычитки настроек считывателя.
- Доработана световая и звуковая индикация при работе считывателя с контроллером BioSmart Prox-E по интерфейсу RS-485.

- Исправлена ошибка чтения RFID-карты с записанным на ней биометрическим шаблоном.
- Исправлено отсутствие подключения к считывателю с помощью приложения Biosmart Configurator при обновлении на предыдущую версию обновления ПО.
- Реализовано шифрование ключей доступа при обмене данными с приложением Biosmart Configurator.